

Spett.le
COMUNE DI RIMA SAN GIUSEPPE
Sede Municipale
RIMA SAN GIUSEPPE (VC)

P.C. Spett.le
REGIONE PIEMONTE
COPIANIFICAZIONE URBANISTICA
DI BIELLA E VERCELLI
C.so Bolzano, 44
10121 TORINO
c/a arch. Ermes Fassone

OGGETTO: P.R.G.I. del Comune di Rima San Giuseppe - Controdeduzioni –
Verifiche dinamica valanghiva

In riferimento a quanto in oggetto ed a seguito di quanto concordato con incontro del 26/02/2009 presso Uffici della REGIONE PIEMONTE di BORGOSIESIA (VC), si comunica che il sottoscritto ha condotto i fondamentali rilievi e sopralluoghi integrativi al fine di accertare se i fenomeni valanghivi manifestatisi nel corso dell'Inverno 2008/2009 abbiano prodotto effetti maggiori rispetto a quanto rappresentato nelle indagini geologico-tecniche redatte a sostegno delle controdeduzioni del P.R.G.C..

Gli esiti di tali approfondimenti suggeriscono che i fenomeni registrati sono rimasti in effetti confinati ai limiti rappresentati rispettivamente nella CARTA DELLE VALANGHE e nella CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E DELLA IDONEITA' URBANISTICA, già in possesso degli Uffici Regionali, ad eccezione dei seguenti, debitamente rappresentati negli estratti allegati:

- 1) Valanga Ve1-1 in Località Vallè di Sopra – In data 02/03/2009 la valanga ha raggiunto due baite distruggendole. Si è pertanto provveduto a modificare il tracciato della valanga, prolungandolo sino al nucleo abitato (vedi MODIFICA 1).
- 2) Valanga Ve1-11 in Località Ciafera – Nel mese di Dicembre 2008 la valanga si è incanalata lungo la Strada Provinciale, precedentemente liberata dai mezzi spartineve, raggiungendo e danneggiando un'abitazione sita in prossimità del fronte della valanga Ve1-13. Nel modificare il perimetro della valanga, si è altresì tenuto conto che la stessa ha interamente coperto l'alveo del T. Sermenza (vedi MODIFICA 2).
- 3) Valanga Ve1-25 in Località Pietre Marce – Nel mese di Dicembre 2008 la valanga ha interamente coperto l'alveo del T. Sermenza, senza determinare particolari effetti a carico dell'infrastruttura viaria o dell'abitato (vedi MODIFICA 3).

Alla luce degli approfondimenti condotti si valuta pertanto che possano sussistere motivi per modificare il quadro di pericolosità limitatamente al settore interessato dalla valanga Ve1-11, posto in adiacenza della Chiesa di San Nicola (MODIFICA 2), ove si era proposta l'adozione della Classe 2 DI

STUDIO DI GEOLOGIA TECNICA ED AMBIENTALE

Dr. GEOLOGO MARCO ZANTONELLI

PERICOLISTà GEOLOGICA, nell'ambito della TAV. 8 - CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITA' GEOMORFOLOGICA E DELLA IDONEITA' URBANISTICA. Negli altri settori (MODIFICA 1 e MODIFICA 2) vigevano già classi di pericolosità geomorfologica ampiamente cautelativi (Classe 3).

Tale modifica potrà essere oggetto di modifiche ex officio da parte degli Enti preposti.

Tanto doveva lo scrivente in relazione al mandato avuto.

Borgosesia, lì 07 Dicembre 2009.

FIRMA

.....

